

„Hiiii - OB” USŁUGI KOMINIARSKIE

mistrz kominiarski Krzysztof Ignaczak

02-495 Warszawa ul. Prawnicza 61

Tel. 0-504-570-795 / 0-22- 662-68-43

Firma jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Rzemiosł Różnych m. stoł. Warszawy



Hiiii - OB
USŁUGI KOMINIARSKIE
Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 61
tel. 662-68-43
REGON 017499041 NIP 526-120-47-21

Budynek mieszkalny – ul. Olszynowa 42

Warszawa dnia 19 września 2012 r.

Załącznik do Protokołu nr 196/12 z dn. 19.09. 2012

UWAGI

1. Lokal nr 2, brak wentylacji wywiewnej w pomieszczeniu z użytkowanym piecem kaflowym opalanym paliwem stałym, przewód wentylacyjny mogący służyć jako wentylacja w/w pomieszczenia zajęto na przyłączenie okapu kuchennego.
2. Z powodu braku dostępu nie dokonano kontroli w lokalu nr 3.

Oznaczenia i skróty na „Liście Lokali”


ON - okap kuchenny

Piec kafl. przewód dymowy pieca kaflowego opalanego paliwem stałym

CO węgl. przewód dymowy kotła centralnego ogrzewania opalanego paliwem stałym - węgiel, drewno

Pok - pokój

Krzysztof Ignaczak
MISTRZ KOMINIARSKI
02-6071



„Hiiii - OB” USŁUGI KOMINIARSKIE

mistrz kominiarski Krzysztof Ignaczak

02-495 Warszawa ul. Prawnicza 61

Tel. 0-504-570-795 / 0-22- 662-68-43

Firma jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Rzemiosł Różnych m. stoł. Warszawy



Hiiii - OB
USŁUGI KOMINIARSKI
Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 61
tel. 662-68-43
REGON 017499041 NIP 526-126-47-12

Budynek mieszkalny – Al. Krakowska 57

Warszawa dnia 19 września 2012 r.

Załącznik do Protokołu nr 205/12 z dn. 19.09.2012

Uwagi

Lokal nr 1 : / lokator
Lokal nr 2 : / lokator
Lokal nr 3 : / lokator
Lokal nr 4 : / lokator
Lokal nr 5: / lokator

_____/ /
_____/ /
_____/ /
_____/ /


- W lokalu nr 5 zmieniono system grzewczy na elektryczny, wlot do przewodu dymowego trwale zamknięto
- Brak otworu wentylacji wywiewnej w poszczególnych pomieszczeniach z użytkowanymi kuchniami węglowymi, lokal nr 3 .
- Brak otworu wentylacji wywiewnej w łazience lokalu nr 2
- Brak należytego wejścia na dach z klatki schodowej / brak drabiny , stopni wyłazowych/
- Z powodu braku dostępu nie dokonano kontroli w lokalu nr 1

Oznaczenia i skróty na „Liście Lokali”

Kuch węgl. – kuchnia węglowa opalana paliwem stałym – węglem drewnem
CO węgl – piec centralnego ogrzewania opalany paliwem stałym – węglem, drewnem
Pok – pokój
p. pok – przed pokój
WE – wyciągowy wentylator elektryczny zainstalowany na wlocie wentylacyjnym
ON – okap kuchenny z wentylatorem elektrycznym

Krzysztof Ignaczak

MISTRZ KOMINIARSKI
02-495



„Hiiii – OB” USŁUGI KOMINIARSKIE

mistrz kominiarski Krzysztof Ignaczak

02-495 Warszawa ul. Prawnicza 61

Tel. 0-504-570-795 / 0-22- 662-68-43

Firma jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Rzemiosł Różnych m. stol. Warszawy



Hiiii – OB
USŁUGI KOMINIARSKIE
Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 61
tel. 662-68-43
REGON 017499041 NIP 526-120-47-21

Budynek mieszkalny – ul. Młynarska 1

Warszawa dnia 19 września 2012 r.

Załącznik do Protokołu nr 203/12 z dn. 19.09. 2012

Uwagi

1. Lokal 1 _____ w pomieszczeniu kuchni brak otworu wlotowego wentylacji wywiewnej
2. Lokal 2 / _____ / - w pomieszczeniu kuchni brak otworu wlotowego wentylacji wywiewnej
3. Lokal 3 k _____ - w pomieszczeniu kuchni brak otworu wlotowego wentylacji wywiewnej oraz brak otworu wyczystnego przewodu dymowego kuchni węglowej
4. Lokal 4 _____
5. Korona drzewa zbyt blisko wylotu przewodu dymowego lokalu nr 3
6. Z powodu braku dostępu nie dokonano kontroli w lokalu nr 4

Oznaczenia i skróty na „Liście Lokali”

Kuch węgl - kuchnia węglowa opalana paliwem stałym węglem, drewnem

CO węgl. kocioł centralnego ogrzewania opalany paliwem stałym

Pok - pokój

Krzysztof Ignaczak
MISTRZ KOMINIARSKI
02-495



„Hiiii – OB” USŁUGI KOMINIARSKIE

mistrz kominiarski Krzysztof Ignaczak

02-495 Warszawa ul. Prawnicza 61

Tel. 0-504-570-795 / 0-22- 662-68-43

Firma jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Rzemiosł Różnych m. st. Warszawy



Hiiii - OB
USŁUGI KOMINIARSKIE
Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 61
tel. 662-68-43
REGON 017499041 NIP 526-120-47-21

Budynek mieszkalny – Al. Krakowska 49

Warszawa dnia 19 września 2012 r.

Załącznik do Protokołu nr 206/12 z dn. 19.09. 2012

Uwagi

1. Lokal nr 1 – wentylacja łazienki i pokoju podłączona do jednego przewodu kominowego, wentylacja kuchni z wentylatorem elektrycznym /okap/ i piecyk węglowy CO podłączone do przewodów o jednym wylocie w pomieszczeniu kuchni brak wentylacji nawiewnej oraz brak należytej wentylacji wywiewnej
2. Lokal 5 wentylacja kuchni, lokal 6 wentylacja „Wc” podłączone do jednego przewodu kominowego
3. W lokalu nr 2:
 - zmieniono system ogrzewania na ogrzewanie CO gazowe /gaz ziemny/, kocioł CO wyposażony w zamkniętą komorę spalania zainstalowano w kuchni, odprowadzenie spalin i nawiew powietrza zapewniono stalowym przewodem powietrzno- spalinowym, przewód dymowy obecnie jako zapasowy
 - w pomieszczeniu kuchni brak należytej wentylacji, właściwy wlot do przewodu wentylacyjnego został zajęty poprzez rurę przyłączeniową okapu kuchennego
4. Brak należytego wejścia na dach z klatki schodowej / brak drabiny, stopni wyłazowych/

Oznaczenia i skróty na „Liście Lokali”

WE – wyciągowy wentylator elektryczny zainstalowany na wlocie wentylacyjnym

ON – okap kuchenny z wyciągowym wentylatorem elektrycznym, przyłączony do wlotu wentylacyjnego

Pok – pokój

otwór – otwór wentylacyjny wyprowadzony przez zewnętrzną ścianę budynku

Krzysztof Ignaczak

USŁUGI KOMINIARSKIE
AL. DĄB 1



„Hiiii – OB” USŁUGI KOMINIARSKIE

mistrz kominiarski Krzysztof Ignaczak

02-495 Warszawa ul. Prawnicza 61

Tel.0-504-570-795 / 0-22- 662-68-43

Firma jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Rzemiosł Różnych m. stoł Warszawy



Hiiii - OB
USŁUGI KOMINIARSKIE
Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 61
tel. 662-68-43
REGON 017499041 NIP 526-120-47-21

Budynek mieszkalny – ul. Lotnicza 10

Warszawa dnia 19 września 2012 r.

Załącznik do Protokołu nr 202/12 z dn. 19.09. 2012

Uwagi


Lokal nr 1 : / lokator _____ /
Lokal nr 2 : / lokator _____ /
Lokal nr 3 : / lokator _____ /
Lokal nr 4 : / lokator _____ /

1. Nieprawidłowe wielokrotne podłączenia do jednego przewodu kominowego: wentylacja kuchni lok nr 4, wentylacja kuchni lok nr 3, piecyk opalany drewnem lok nr 3
2. Nieprawidłowe wielokrotne podłączenia do jednego przewodu kominowego: wentylacja kuchni lok nr 1 i 2, wentylacja pokoju lok nr 1, kotły gazowe lok nr 1 i 2
3. Brak otworów wentylacji nawiewnej w pomieszczeniach z użytkowanymi gazowymi kotłami CO: kuchnia lok 1 i kuchnia lok 2
4. Lokal nr 3 - uszkodzony piecyk opalany drewnem /korozja/, uszkodzona rura zapieczowa / przyłączeniowa /piecyka, rura skorodowana, dziurawa brak drzwiczek w otworze wyczystnym
5. Lokal nr 2 otwór wentylacyjny łazienki wyprowadzony na strych budynku
6. Brak należytego dostępu na dach /brak stałej lub czasowej drabiny , brak klamer wyłazowych/,
7. Z powodu braku dostępu nie dokonano kontroli w lokalu nr 2.

Oznaczenia i skróty na „Liście Lokali”

Piec drew - piecyk opalany paliwem stałym - drewnem
CO . gazowy podgrzewacz centralnego ogrzewania
Kuch - kuchnia
Pok pokój

Krzysztof Ignaczak
Mistrz Kominiarski
02-495 Warszawa



„Hiiii – OB” USŁUGI KOMINIARSKIE

mistrz kominiarski Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa ul. Prawnicza 61

Tel. 0-504-570-795 / 0-22- 662-68-43

Firma jest członkiem Korporacji Kominiarzy Polskich i Cechu Rzemiosł Różnych m. stoł. Warszawy



Hiiii - OB
USŁUGI KOMINIARSKIE
Krzysztof Ignaczak
02-495 Warszawa, ul. Prawnicza 61
tel. 662-68-43
REGON 017499041 NIP 526-120-47-21

Budynek mieszkalny – ul. Niska 19

Warszawa dnia 19 września 2012 r.

Załącznik do Protokołu nr 204/12 z dn. 19.09. 2012

Uwagi

1. Lokal nr 3 : / lokator

- w lokalu zmieniono system ogrzewania na ogrzewanie CO gazowe /gaz ziemny/, kocioł CO wyposażony w zamkniętą komorę spalania zainstalowano w łazience, odprowadzenie spalin i nawiew powietrza zapewniono stalowym przewodem powietrzno- spalinowym, przewód dymowy obecnie jako zapasowy

2. Lokal nr 1 : / lokator

- w pomieszczeniu kuchni z użytkowanym piecykiem opalany węglem, drewnem , w otworze wlotowym wentylacji grawitacyjnej zainstalowany wyciągowy wentylator elektryczny
- brak otworu wyczystnego w przewodzie dymowym obsługującym piecyk
- w pomieszczeniu łazienki brak wentylacji

3. Stan trzonów kominowych nad dachem zły – popękane, zmurszałe cegły, uszkodzone czapy kominowe

Oznaczenia i skróty na „Liście Lokali”

WE – wyciągowy wentylator elektryczny zainstalowany na wlocie wentylacyjnym

Kuch węgl. – kuchnia węglowa opalana paliwem stałym – węglem drewnem

Pok – pokój

Krzysztof Ignaczak

USŁUGI KOMINIARSKIE