














Geolog			KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO					Zał.Nr: 3		
			Profil otworu 1					Wiertnica:		
Miejscowość: Dawidy Bankowe Gmina: Raszyn Powiat: pruszkowski Województwo: mazowieckie			Objekt: Plac zabaw Inwestor: Urząd Gminy Raszyn Wiercenie: Geolog Dozór geologiczny: mgr Dariusz Luks				System wiercenia: Rzędna: 111.40 m n.p.m			
							Skala 1 : 30	Data wiercenia: 2017-07-24		
1	2	3	Profil litologiczny		Przelot [m]	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Warstwa geotechniczna	Wilgotność	Stan gruntu
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba	Gb			
					0.10	piasek próchniczny, jasny szary	PH			
					0.30	Piasek drobny, jasny szary, zagliniony	Pd zagl		w	szg
					0.60	glina piaszczysta, brązowa	Gp		mw	tpl
			1.0		0.90	glina piaszczysta, brązowa na pograniczu piasku gliniastego	Gp/Pg		w	pl
					1.50					
Profil otworu: 2 Rzędna: 111.40 m n.p.m. Data wiercenia: 2017-07-24										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						gleba, czarna	Gb			
					0.10	piasek próchniczny, szary	PH			
					0.20	Piasek drobny, jasny szary, zagliniony	Pd zagl		w	szg
					0.50	glina piaszczysta, brązowa	Gp		mw	tpl
			1.0		0.80	piasek gliniasty, jasny brązowy	Pg		w	pl
					1.10	Piasek średni, żółty	Ps			szg
					1.30	piasek gliniasty, jasny brązowy, przewarstwiony piaskiem drobnym	Pg/Pd		m	mpl
					1.60	piasek gliniasty, jasny brązowy na pograniczu piasku drobnego zaglinionego	Pg/Pd zagl		w	pl
			2.0		2.00					

Dariusz Luks Geolog upr. VII-1727