

Raport analizy przestrzennej 2019-12-16 12:38

Numer otworu	Nazwa otworu	Stratygrafie	Głębokości	Typ otworu	Rodzaj otworu
5590071	OGRÓDKI DZIAŁK PALUCH 3	Czwartorzęd - Brak danych	17	Otwór	Eksploatacja
5590104	OGRÓDKI DZIAŁK PALUCH 2	Czwartorzęd - Brak danych	33.5	Otwór	Eksploatacja
5590195	OGRÓDKI DZIAŁK PALUCH 4	Czwartorzęd - Brak danych	36.4	Otwór	Eksploatacja
5590263	OGRÓDKI NA SKRAJU 5	Czwartorzęd - Brak danych	18.2	Otwór	Eksploatacja
5590294	NASTAWNIA OK-6 1	Czwartorzęd - Brak danych	13.8	Otwór	Eksploatacja
5590062	SPÓŁDZ CZERNIAKÓW 1	Trzeciorzęd - oligocen	219	Otwór	Eksploatacja

